



SuperTEK™ Clear



Printable film with great flexibility. **Polyurethane!**

- ✓ Lightweight
 - ✓ Very thin
 - ✓ Easy to print
 - ✓ Matte or gloss finish
 - ✓ Easy to weed
- ✓ Hochdehnbar Sehr
 - ✓ Dünn
 - ✓ Leicht zu bedrucken
 - ✓ Matte/glanz oberfläche
 - ✓ Einfach zu entgittern
- ✓ Poids léger
 - ✓ Hautement extensible
 - ✓ Facile à couper
 - ✓ Finition matte
 - ✓ Facile à écheniller

How to print & cut Druck & Schneideeinstellungen - Paramètres d'impression et de découpe



STEP 1
Feed your material into the printer. Make sure that the printable surface of the media is facing up. Print your image in mirror image.

Legen Sie das Material mit der bedruckbaren Seite nach oben in den Drucker. Drucken Sie Ihr Motiv spiegelverkehrt.
Insérer votre media dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous. Imprimer votre dessin en miroir.



After printing you may cut your image immediately.

Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen sowie das Messer an Ihrem Plotter kontrollieren!
Coupez votre média immédiatement après l'impression de votre dessin.



STEP 3
Weed away the excess media.

Entfernen Sie das überschüssige Material.

Echenillez l'excédent de média.

Application instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



STEP 1
Pre press your garment between 3-5 seconds at 150°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 150°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 150°C pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



STEP 2
Lay image down Mask side up and cover with release paper or your non-stick cover sheet.

Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Mask nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem

Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab. Appliquez l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



STEP 3
Apply for 5 seconds at 150°C at medium pressure. Peel warm and repress for 5 seconds.

Drucken Sie Ihr Motiv 5 Sek. bei 150°C mit mittlerem Druck an. Träger warm abziehen und 5 Sekunden nachpressen.

Pressez 5 secondes à 150°C avec une pression moyenne. Pelage à chaud. Pressez encore une fois 5 secondes.



- ✓ Cotton
- ✓ Polyester
- ✓ Poly-Cotton blends
- ✓ Nylon & Nylon blends
- ✓ Lycra/Spandex



Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical information and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalables sont indispensables.

TT-20602104

United Kingdom

STAHL'S UK - Target Transfers
info@TargetTransfers.com
www.TargetTransfers.com
+44(0)1376 326351

Europe

STAHL'S Europe GmbH
info@Stahls.de
www.Stahls.eu
+49 (0)6831 97330

Rest of world

Stahls International, U.S.A.
info@StahlsInternational.com
www.StahlsInternational.com
001 586.772.5551

STAHL'S
a GroupeSTAHL company